

保存版 宇治市・城陽市に密着! まずは屋根の診断を! 創業19年 施工実績20,000棟超

屋根工事・防災・雨漏り専門 屋根リフォーム専門店 オープン

地域最安値 屋根カバー工法 今の屋根材に新しい屋根材を取り付ける新工法

まるかさ自慢の
自社職人の手掛ける
屋根カバー工法!

55.5万円 (税込)

工事費+保証 全てコミコミ

※屋根面積80m²まで(切妻屋根) 工事内容 屋根材+ 役物含む ※足場代別途

まるかさは自社職人・自社専属職人が施工します!

施工実績 **2万棟** 超え

施工保証 自社最長 **10年** +メーカー保証

宇治 屋根リフォーム Google口コミ数 **No.1**

地域密着 **創業19年**

ドローン 屋根診断 実施中

すべてがわかる!! 見て触って体感できる 屋根リフォーム専門ショールーム

気軽に相談できる 広々スペース

体験型ショールーム 実物見本をご覧ください!

屋根材・雨どい 豊富な品揃え! 雨が流れる屋根も再現!!

宇治市宇治半白58-1 (万代宇治樋ノ尻店様向かい側)

P4台 完備

至まるかさ本社 ↑

半白第六遊園 半白第八遊園

鳥羽伊茶舗 万代宇治樋ノ尻店 ユニチカ

まるかさショールーム

ローソン 岩谷瓦斯 トヨタ

半白第七遊園 しまむら

ショールーム 本社

安心価格 屋根葺き替え 全面的に屋根をまるごと一新するリフォーム!

防水シートや野地板までチェックすることで、屋根の不安を解消いたします!

95.0万円 (税込)

工事費+保証 全てコミコミ

※屋根面積80m²まで(切妻屋根) 工事内容 屋根材+ 役物含む ※足場代別途

宇治市・施工実績 20,000棟以上! お客様の声をたくさん頂いております。

お客様より一言

- 近所の方の評判もよく 宇治市 T様邸 (写真を見て) 納得できる工事をしていただき雨の日も安心して過ごせます。又、ぜひお願いしたいです。本当にありがとうございます。
- アフターサービスもしっかりされていて大変安心できました。今後とも何かありましたらご相談させていただきます。よろしくお願致します。ありがとうございました。
- 若い社長さん。これからの時代を、どのように対応するか見通しとセンスが問われますが人への優しさはどの時代も 宇治田原町 Y様邸 変わりません。頑張ってください。

私たちにお任せください!

ショールームをオープンしてから5か月、おかげさまで多くのお客様にご来店いただき大変感謝しております。思えば『屋根はどこに頼んだらいいの?』というお客様の声から生まれた『屋根専門まるかさショールーム』。来て、見て、触って『屋根専門まるかさショールーム』に納めたい工事を提供するため、社員一同頑張って納めたい工事を提供しています。屋根工事には決して安値ではない。だからこそ、お客様の大切な資産を守るため、お客様一人一人に納得してもらうまで説明させていただいております。まるかさはこれからも地域密着、信頼される屋根屋さんNO.1を目指し、お客様一人一人に寄り添ってご提案させていただきます。

代表取締役 笠原 啓

創業19年! 累計施工実績2万棟超・宇治市・城陽市密着の屋根専門店

屋根工事・防災・雨漏り専門店

まるかさ株式会社

営業時間 10:00~18:00 まで

定休日 木曜日 (木曜日にご用の方は 本社0774-66-3622まで)

住所 (ショールーム) 〒611-0021 宇治市宇治半白58-1 (本社) 〒611-0041 宇治市榎島町五才田9-1

屋根のことなら「まるかさ」にお任せ! お気軽にご相談ください!

0120-123-738

フリーダイヤル

詳しくはこちら

24時間受付OK

新HPオープン!! QRコードでも簡単検索

小さなお家 展示場併設 「小屋やさん」

まるかさ 検索

皆さんのお悩み解決が出来る専門店

全ての屋根材共通	セメント・和瓦の屋根	スレート瓦の屋根	金属系の屋根
<ul style="list-style-type: none"> 雨漏りが発生している 天井や壁、屋根裏などに雨のシミができています 雨どいがゆがんでいる、外れている、割れている 塗膜が剥がれてきている 色あせや変色が発生している 	<ul style="list-style-type: none"> 瓦が外れている 漆喰やセメントが剥がれている 瓦が割れている 瓦に苔が発生している 	<ul style="list-style-type: none"> 屋根材の一部がはがれている 屋根材が剥がれている 棟板金に穴が開いている 屋根材が割れている 苔が発生している 棟板金に錆が発生している 棟板金の釘が抜けていたりゆるんでいる 	<ul style="list-style-type: none"> 屋根材がめくれている 屋根材に穴が開いている 錆が発生している 棟板金の釘が抜けていたりゆるんでいる

こんな方は外装のプロによる **無料相談 無料診断** を是非ご利用下さい!!

詳しくは裏面へ GO